

Pochůzka ze dne 16. 6. 2017 v čase 19:45-23:45 hod.

Michal Málík

19,45 Novolíšeňská smyčka MHD-zjištěna 1x skládka (v blízkosti nástupiště trolejbusu č. 25 a 26 ve směru na Vinohrady u laviček, viz. foto č.1), dále je nutno vyměnit skleněnou tabuli orientační mapy Líšně, která je posprejovaná a tudíž neviditelná (viz. Foto č. 2)

20,00 Sedláčkova 4- odhozené dopravní přenosné značení na travnaté ploše (viz. Foto č. 3)

20, 20 Masarova-bez závad

20, 50 Kotlanova-bez závad

21,05 Jírova, Bednaříkova Hřiště- v podchodu zastávky MHD Jírova zjištěn nefunkční výtah (foto č. 4)

21,15 Novolíšeňská Albert-bez závad

21, 25 Mifkova a náměstí Karla IV. (vedle obchodního domu Charlie centrum zjištěno velmi špatně viditelné vodorovné dopravní značení „O7“), (foto č.5a 6)

21, 45 Trnkova park-bez výskytu osob

22,05 Jírova, přilehlé zastávky, okolí ÚMČ Jírova-zjištěno špatně viditelné označení ve smyčce MHD Jírova, kde je dopravní značení B1-mimo MHD. Vozidla, které přijíždějí ,jakoby od ulice Bednaříkova nemohou dopravní značku vidět a vozidla tam opakovaně jezdí (foto č. 7)

22,25 zastávka Rotreklova-bez závad

22,30 Bartáková 1- zjištěno vyvrácené dopravní značení zákaz stání (foto č.8a 9)

22,40 Novolíšeňská 1- v trávě leží vyvrácené informační cedule „Chodník se v zimním období neudrzuje“ (foto č. 10)

22, 55 Sedláčkova 4- bez závad

23, 30 Novolíšeňská smyčka MHD-bez závad

Během mé služby bylo celkem zjištěno 8 závad.