

Zpráva z pochůzky v rámci komise VPPÚ ve dnech 2. - 4. 9. 2022

Michal Simandl, Alexandr Tomáš

Trasa, na které jsou kontroly i zjištěné závady uvedeny červeně (foto v příloze)

pátek 2. 9. od 20.00 do 24.00 h

Trasa:

20-21 h Jírova a okolí nákupního centra, Rotreklova, Konradova, ulice směrem ke Goldové, **kontrola podchodu (vše v pořádku, pouze nesvítí dvě ze čtyř světel, viz. obr. 1 a 2)**. Okolí pošty, bývalého mc. Donaldu, **podchod pod Jedovnickou (nečistoty, ale hlavně na straně od Vinohrad, viz. foto 3 a 4)**.

21-23 h Trnkova okolo Zetoru až k parku (**kontrola, foto 5**), Heydukova (**vedle č. 20 je dlouhodobě posprejovaná dopravní značka, viz. foto 6**), kontrola okolí obecního objektu na brány na přilehlý pozemek s hřištěm, **foto 7**, okolí ZŠ Novolíšeňská, **foto 8**, a přilehlého podchodu, kde nesvítí světla, **viz. foto 9**. Dále ulice staré Líšně.

23-24 h Sídliště: rokle, nákupní střediska na ul. Kotlanova a Masarova, okolí ZŠ Masarova, venkovní obhlídka objektu bývalého mc. Donaldu, okolí pošty, podchod směrem k Zetoru a pod Jedovnickou.

sobota 3. 9. od 20.00 do 24.00 h

20-21 h Horní část sídliště: **v ul. Klajdovská chybí na lampě veřejného osvětlení kryt (přímo naproti MŠ), viz. foto 10. Kontrola nákup. střediska Jasmín a okolí, foto 11.**

21-22 h Dolní část sídliště: **kontrola nákupního střediska Havana a okolí, foto 12, pak ZŠ Masarova, foto 13, u vjezdu k přední části školy je otočená a nakloněná dopravní značka „zákaz vjezdu“, viz. foto 14.**

22-23 h stará Líšeň: kontroly parků, restaurací, okolí školních objektů apod.

23-24 h **Líšeňská rokle, foto 15**, nákupní střediska na ul. Kotlanova a Masarova, prostor za ZŠ Masarova, obhlídka venkovní strany objektu bývalého mc. Donaldu, parkoviště podél ulic Sedláškova, Houbalova a Novolíšeňská, Jírova a okolní parkoviště, **Dělnický dům na Klajdovské, foto 16-18.**

neděle 4. 9. od 10.00 do 12.00 h

Trasa:

10 - 11 h sídliště, nákupní střediska, sportovní areály, parkoviště, podchody. **Foto 19 - kontr. objektu bývalého mc. Donaldu, foto 20 a 21 okolí objektu pošty a přilehlý podchod. Mezi ulicemi Vlčkova a Strnadova je dlouhodobě špatný stav schodů (uvolněné dlaždice) – foto 22. Před Billou velký nepořádek okolo kontejneru na textil, foto 23.**

11-12 h ulice staré Líšně od ulice Faimonova a parku Trnkova až ke hřbitovu a kostelíčku. **Foto 24 a 25 kontrola hřbitova a okolí.**

Obrazová příloha:



Obrázek 1 a 2: kontrola podchodu mezi ulicemi J. Faimonové a Goldovou. Nesvítí dvě ze čtyř světel.



Obrázek 3 a 4: kontrola podchodu pod Jedovnickou. Nepořádek, ale hlavně na straně od Vinohrad.



Obrázek 5: kontrola parku na Trnkově ul.



Obrázek 6: Heydukova vedle č. 20, posprej. dopr. zn.



Obrázky 7-9: kontrola brány na obecní hřiště Bratří Pelíšků, okolí ZŠ Novolíšeňská a přilehlého podchodu (nesvítí světla).



Obrázek 10: na lampě v ulici Klajdovské chybí kryt (naproti MŠ Puchýřova)



Obrázek 11: kontrola nákup. střed. Jasmín a okolí



Obrázek 12: kontrola nákup. střed. Havana a okolí






Obrázek 13 a 14: kontrola ZŠ Masarova a okolí. U cesty vedoucí před hlavní vchod je otočená a nakloněná dopr. značka „zákaz vjezdu“



Obrázek 15: kontrola líšeňské rokle

Obrázek 16-18: kontrola Dělnického domu a okolních ulic





Obrázek 19: kontrola objektu býv. mc. Donaldu

Obrázek 20 a 21: kontrola okolí pošty a přilehlého podchodu



Obrázek 22: Mezi ulicemi Víkova a Strnadova je dlouhodobě špatný stav schodů (uvolněné dlaždice).



Obrázek 23: Nepořádek okolo kontejneru na textil vedle obchodního domu Billa.

Obrázek 24 a 25: Kontrola hřbitova a okolí.

