

Zpráva z pochůzky v rámci komise VPPÚ ve dnech 24.-26. 7. 2020

Michal Simandl, Alexandr Tomáš

Popis trasy, kde jsou některé kontrolované body a všechny zjištěné závady uvedeny červeně (včetně jejich fotek v příloze)

pátek 24. 7. od 20.00 do 24.00 h

Trasa:

20.00 – 21.00 h: Trnkova podél Zetoru, dolní část sídliště Líšeň po ZŠ Masarova, kontrola podchodu u trolejbusové zastávky Bartákova (foto 1)

21.00 – 22.00 h: kontrola okolí psího hřiště (mezi ulicí J. Faimonové a Rašelinovou), a také restaurace Na Vyhlídce, vše v pořádku, zjištěno pouze **poškození zásobníku na sáčky na odpadkovém koši na psí exkrementy (foto 2)**, pak ulice v okolí parku Trnkova, **u křižovatky Karolíny Světlé a Fučíkova je nakloněná dopravní značka označující jednosměrný provoz (foto 3)**, kontrola okolí ZŠ Holzova (foto 4 – otevřená boční brána)

22.00 – 23.00 h: okolí zámku, kostela a část staré Líšně směrem ke hřbitovu

23.00 – 24.00 h: ulice mezi Šimáčkovou a Novolíšeňskou až po Velkou Klajdovku a ulici Podruhovu

sobota 25. 7. od 20.00 do 24.00 h

20.00 – 21.00 h: kontrola parku na Trnkové (foto 5 a 6), kontrola objektu Dělnického domu (foto 7 a 8) a okolní ulice

21.00 – 22.00 h: kontrola okolí kostela a před areálem zámku (foto 9), **značka zákaz vjezdu na nám. Karla IV. č. 27 je z větší části zakrytá větví stromu (foto 10 a 11)**, **na nám. Karla IV. je přeplněný kontejner a odpad uložený mimo něj (foto 12)**, horní část sídliště.

22.00 – 23.00 h: ZŠ Novolíšeňská – kontrola brány a okolí (foto 13), kontrola podchodu mezi ZŠ Novolíšeňská a Rotreklovou (foto 14), **vedle domu Hubrova č. 1 jsou na trávě u kontejneru na sklo vyskládaná stará okna (foto 15)**, ulice nové Líšně směrem dolů ke křižovatce Jedovnická x Novolíšeňská, okolí pošty.

23.00 – 24.00 h: ulice a parkoviště od Houbalovy podél Podruhovy až po Horníkovu a Jírovu.


neděle 26. 7. od 10.00 do 12.00 h

Trasa:

10 – 11 h: náměstí Karla IV., Zahradní, Podhorní, Ondráčkova, Šimáčkova a ulice okolo Obecké

11 – 12 h: Štítného, Breitcetlova (**u křižovatky Breitcetlova x Štítného větev stromu částečně překrývá dopravní značku zákaz odbočení, foto 16**), Novolíšeňská, Jírova, líšeňská rokle a přilehlé ulice (**u jediné lampy podél chodníku v rokli chyběl kryt, a to pod tramvajovou zastávkou Masarova (foto 17)**), Masarova (nákupní středisko a ZŠ), Sedláčkova a okolí.

Obrazová příloha:



*Obrázek 1: kontrola podchodu na Novolíšeňské
(vedle ul. J. Faimonové)*



*Obrázek 2: poškozený odpadkový koš
(mezi resaurací Na Vyhlídce a
Ochozskou č. 36)*



Obrázek 3: nakloněná dopravní značka označující jednosměrný provoz (křižovatka ulic K. Světlé a Fučíkova)




Obrázek 4: ZŠ Holzova - otevřená brána ze strany ulice Kučerova



Obrázek 5 a 6: kontrola parku na ulici Trnkova



Obrázek 7 a 8: kontrola vstupu do areálu Dělnického domu v Klajdovské ulici



Obrázek 9: kontrola okolí kostela a před areálem zámku





Obrázek 10 a 11: větvi zakrytá dopravní značka zákaz vjezdu - nám. Karla IV. č. 27



Obrázek 12: přeplněný kontejner a odpad uložený mimo něj - nám. Karla IV. č. 17

Obrázek 13: kontrola brány ZŠ Novolíšeňská a okolí





Obrázek 14: kontrola podchodu mezi ZŠ Novolíšeňská a Rotreklovou



Obrázek 15: Hubrova č. 1 – stará okna na trávě vedle kontejneru na sklo



Obrázek 16: částečně zakrytá dopravní značka zákaz odbočení – křižovatka ulice Breitcetlova a Štítného



*Obrázek 17: líšeňská rokle vedle tram. zastávky Masarova -
jediná lampa bez průhledného krytu, ostatní v pořádku*

